Spektrum Analyser

Inventarnummer	g0049
Benutzbar für	Mitglieder
Einweisung benötigt	Ja
Ort	derzeit nicht im Space
Eigentümer	Walter

Ansprechpartner

- Walter

Dokumentation




Der bisher in der Elektronikwerkstatt vorhandene Spektrumanalyser 8558B von HP wurde durch ein neueres Gerät ersetzt.

Der neue Spektrum Analyser R4131B von der japanischen Firma Advantest umfasst einen Frequenzbereich von 10khz bis 3,5 Ghz.

Das „Instruction Manual“ ist vorhanden. Desweiteren liegt eine deutsche Kurzanleitung vor.

Bilder folgen noch.

Das alte Gerät wurde von einem Mitglied übernommen.



Weiterführende Links

- Spektrumanalyser

From:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/ - **Hackerspace Bremen e.V.**

Permanent link:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/elektronik/spektrum_analyser

Last update: **2026-06-05 10:32**