

# Doppelschleifer Schutzvisier

Das linke Schutzvisier ist seit langer Zeit gebrochen. Es wurde ein Ersatzschutzvisier aus 3mm Plexiglas gelasert.

Hier das LaserCAD Projekt & die SVG dafür.

[:projekte:hackerspace:doppelschleifer\\_visier.zip](#)



From:

<https://wiki.hackerspace-bremen.de/> - Hackerspace Bremen e.V.

Permanent link:

[https://wiki.hackerspace-bremen.de/projekte/hackerspace/holzwerkstatt/doppelschleifer\\_schutzvisier](https://wiki.hackerspace-bremen.de/projekte/hackerspace/holzwerkstatt/doppelschleifer_schutzvisier)

Last update: 2024-05-04 23:40

